

Como, 12 marzo 2018

Al Consigliere Comunale Paolo Martinelli

SEDE

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 15/02/2018 prot. 9515 trasmetto, l'allegata nota di risposta dell'Assessore Vincenzo Bella.

Cordiali saluti

Dott. Mario Landriscina



L'ASSESSORE Vincenzo Bella

Mobilità e Trasporti, Politiche energetiche, Smart city, Edilizia Pubblica, Manutenzione Edilizia Comunale, Reti , Acque & Strade

Prot-Uscita ID. 17732460 Classificazione

y Como, & marzo 2018

Egregio Sig.Sindaco Dott. Mario Landriscina SEDE

OGGETTO: Interrogazione consigliere comunale sig. Martinelli, prot. 9515 del 15/02/2018

Egregio signor Sindaco,

in riferimento all'interrogazione presentata dal Consigliere Martinelli di cui all'oggetto, allego nota a firma del RUP, avv. Giuseppe Ragadali e della DL, arch. Piera Pappalardo.

A disposizione per ogni approfondimento, porgo Cordiali saluti,

ing. Vincenzo Bella

Como. 7/3/2018

Alla c.a. Ass. Vincenzo Bella

Oggetto: Riscontro interrogazione cons. Paolo Martinelli del 15.02.2018 - Riqualificazione Parco di Villa Olmo.

In merito alla richiesta si premette che l'ambito di intervento del parco di Villa Olmo è tutelato ai sensi del Codice per i Bnei culturali sia in relazione alla parte prima (vincolo monumentale) sia in relazione alla parte seconda (vincolo paesaggistico).

Pertanto il progetto affianca ad interventi volti a conservare l'esistente sia dal punto di vista materico che paesaggistico, a componenti innovativi volti alla riqualificazione ai quali, come è noto, è da ricondurre l'introduzione dell'orto botanico che conserva e da continuità rispetto al passato al contesto di verde antropizzato inserendo però una specifica componente di qualità tecnico-scientifica a tale antropizzazione.

Per quanto riguarda le recinzioni sulla via per Cernobbio il progetto prevede lavorazioni di recupero dell'esistente e, entro certi limiti di spesa, l'integrazione di parti mancanti. Si evidenzia cioè che sulle recinzioni lungo la via per Cernobbio (le uniche comprese nell'appalto), sia nelle parti metalliche sia nelle murature perimetrali, l'intervento è volto al ripristino dell'esistente. Nel dettaglio indicato nella fotografia allegata alla interrogazione, gli elementi in ferro verticali sono oggetto di recupero e integrazione, laddove mancanti e il vecchio filo spinato verrà sostituito con cavetti in acciaio. Inoltre si precisa che la recinzione non costituisce parapetto, in quanto non si può ordinariamente accedere alla zona ove questa è posata.

Nell'ultimo sopralluogo con il funzionario della Soprintendenza in data abbiamo verificato i lavori in corso riscontrando positivamente livello di pulitura, le modalità di trattamento delle parti metalliche, il ripristino e parziale geometrizzazione degli elementi deformati, verniciature e integrazioni.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

II RUP e Direttore di Setto Avv/Giuseppe Ragadali